

OPSLAG VAN GLAS OP GLASBOKKEN EN -KARREN, SCHUIF- EN ROLSTELLINGEN

Voor de opslag van glas worden veelal glasbokken of glasstellingen gebruikt. Het glas wordt in een hoek op een glasbok met een A of een L frame geplaatst of op het frame van de schuif- of rolstelling.

DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN ONGEVALLLEN EN LETSEL ZIJN:

- Geraakt worden door een vallende lading omdat deze onvoldoende is vastgezet
- Geraakt worden door een omvallende glasbok door overbelasting of foutieve belasting
- Snijwonden door handling van glas
- Snijwonden door uitstekende glasplaten

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

1. Snijgevaar
2. Fysieke belasting
3. Geraakt worden door (om)vallende voorwerpen

OPLOSSINGEN VOOR DE RISICO'S:

1. Het voorkomen van snijletsel
 2. Veilig duwen en trekken van glaskarren, schuifrekken, de grief en vacuümhefapparatuur
 3. Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen
 4. De juiste PBM voor ieder handeling!
-