

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW



Het opslaan van glas kan erg risicovol zijn als niet de juiste veiligheidsvoorschriften worden gehanteerd. Glasbokken kunnen omvallen, foutief opgeslagen glas kan breken en schuif- en rolstellingen kunnen door onvoldoende onderhoud zwaar en stroef bewegen. Om glas veilig op te slaan moeten de volgende voorschriften in acht worden genomen:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen:

1. CONTROLE EN KEURING
2. MAAK GEBRUIK VAN VEILIGE TRANSPORT- EN OPSLAGMIDDELEN
3. STEL OPSLAGVOORZIENINGEN STABIEL OP
4. GEEF DE BESCHIKKING OVER DE JUISTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN HOUD TOEZICHT OP HET (JUISTE) GEBRUIK

Voorschriften individueel:

1. CONTROLE VOOR GEBRUIK
2. VEILIG PLAATSEN VAN GLAS
3. DRAAG DE VOORGESCHREVEN PBM

Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen:

Om ietsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving:

Arbowet

Artikel 3; Arbobeleid

Artikel 5; Inventarisatie en evaluatie van risico's

Artikel 8; Voorlichting en onderricht

Artikel 11; Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbobesluit

Hoofdstuk 3; Inrichting arbeidsplaatsen

Hoofdstuk 5; Fysieke belasting

Hoofdstuk 7; Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

Artikel 7.18. Hijs- en hefwerktuigen

Artikel 7.20. Hijs- en hefgereedschap

Artikel 7.4. Keuringen

Artikel 7.5. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen

Artikel 7.6. Deskundigheid werknemers

Hoofdstuk 8; Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

Warenwetbesluit machines

Normen

NEN-EN-13035-1:2008