

Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW



Snijletsel kan het beste worden voorkomen door direct contact met het glas te vermijden en altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Omdat glas op diverse manieren wordt bewerkt en verwerkt is contact met het glas onvermijdelijk. Om snijletsel te voorkomen zijn de volgende oplossingen mogelijk:

Voorschriften organisatorisch / inrichting arbeidsplaatsen:

1. MAAK IN DE GLASHAL EEN DUIDELIJK ONDERSCHIED TUSSEN LOOPROUTES, TRANSPORTROUTES EN OPSLAGLOCATIES
2. PLAATS GLAS GELIJKMATIG OP DE OPSLAG- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN ZOALS GLASBOKKEN, GLASKARREN EN SCHUIFREKKEN
3. STEL TILHULPMIDDELEN TER BESCHIKKING
4. STEL TRANSPORTMIDDELEN TER BESCHIKKING
5. ORDE EN NETHEID
6. GEEF DE BESCHIKKING OVER DE JUISTE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN HOUD TOEZICHT OP HET (JUISTE) GEBRUIK

Voorschriften individueel:

1. HOUD HET GLAS NOOIT TEGEN ALS HET VALT!
2. HOUD DE GEDACHTEN BIJ HET WERK
3. MAAK GEBRUIK VAN DE AANWEZIGE TILHULPMIDDELEN
4. VERMIJD LOPEN MET GLAS
5. DRAAG DE VOORGESCHREVEN PBM

Te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen:

Om letsel tegen te gaan moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen. In de PBM matrix is per handeling aangegeven welke kunnen worden gebruikt om veilig te werken.

Wet- en regelgeving:

Arbowet

Artikel 3: Arbobeleid

Artikel 5: Inventarisatie en evaluatie van risico's

Artikel 8: Voorlichting en onderricht

Artikel 11: Algemene verplichtingen van de werknemers

Arbobesluit

Hoofdstuk 3: Inrichting arbeidsplaatsen

Hoofdstuk 5: Fysieke belasting

Hoofdstuk 7: Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden

Hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering

