

GERAAKT WORDEN DOOR OMVALLENDE GLASKAR

Glaskarren kunnen omvallen door een verkeerde belading, een te hoge snelheid bij het draaien etc. Ook de orde en nethied van de werkvloer zijn daarbij van belang. Oneffenheden of hellend terrein vereisen extra aandacht.
