

## STORTEN VAN GLAS

Bij het bewerken en verwerken van vlakglas kan restafval van glas ontstaan. Daarnaast is glas een breekbaar product, Glasafval wordt over het algemeen in speciaal daarvoor bestemde glasbakken gestort.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen en letsel zijn:

- Snijwonden door handeling van glas
- Fysieke belasting door tillen en dragen van zware lasten
- Gehoorschade door blootstelling aan te hoge geluidsniveaus
- Struikelen, vallen en uitglijden door scherven op de grond

### BELANGRIJKSTE RISICO'S:

1. Blootstelling aan te hoge geluidsniveaus
2. Fysieke belasting
3. Getroffen worden door (om)vallende voorwerpen
4. Snijgevaar
5. Struikelen, vallen en uitglijden

### OPLOSSINGEN VOOR DE RISICO'S:

1. Het voorkomen van gehoorschade
  2. Veilig handmatig tillen en dragen
  3. Het voorkomen van snijletsel
  4. Het voorkomen van vallen, uitglijden en struikelen
  5. De juiste PBM voor iedere handeling!
-