

LOSSEN EN OPENEN VAN HOUTEN KISTEN EN FRAMES MET GLAS

Bepaalde glassoorten, zoals bijvoorbeeld figuurglas, worden in houten kisten of frames aangeleverd. Deze kisten of frames zijn voorzien van metalen spanbanden om ervoor te zorgen dat het glas in de kist/ het frame op zijn plaats blijft, zodat de kans op glasbreuk tijdens transport zoveel als mogelijk beperkt wordt.

DE MEEST VOORKOMENDE OORZAKEN VAN ONGEVALLLEN EN LETSEL ZIJN:

- Geraakt worden door een vallende lading door gebroken of brekend glas
- Geraakt worden door ijzeren banden bij het losknippen
- Beknelling bij het aanbrengen van stropen/ kabels
- Verwijderen van de houten kappen/ deksels

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

1. Fysieke belasting
2. Geraakt worden door (omvallende) materialen
3. Snijgevaar
4. Struikelen vallen en uitglijden

OPLOSSINGEN VOOR DE RISICO'S:

1. Veilig handmatig tillen en dragen
 2. Het voorkomen van sijletsel
 3. Het voorkomen van vallen, uitglijden en struikelen
 4. Veilig werken met apparaten en machines
 5. Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen
 6. Veilig werken met vacuümhefapparatuur
 7. Veilig lossen en openen van houten kisten en frames
 8. De juiste PBM voor iedere handeling!
-